

<u>Fekalinės k.</u>		šulinio		Nr. (20) 224 KORTELĖ	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
<u>Vilnius</u>		<u>Marcin kevičiaus</u>		71-A-2	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės S. m. t. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		154.63	
Žemė				0.00	154.63	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1500	3.29	151.34	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	200	Viršus Apačia	3.51 151.42	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	keram.	200	Viršus Apačia	3.51 151.42	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 91-3/6346..
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>K. P. S.</u> <u>Pet. auškos</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u></u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <u>96</u> m. <u>11</u> ... mėn. <u>19</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)