

<u>Fekalinė</u> (Kommunikacija) <u>Vidinis</u> (Miestas)	<u>Kanalizacija</u> (Inžinierio pavadinimas) <u>Skulity plentas</u> (Gatvė)	Nr. (10) 101 KORTELE 71-A-3 (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kelvi	0.65		155.67	
Žemė	grunt.		2.20	155.67	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.20	7.28	148.39	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	2.20	Viršus Apačia 7.49	148.18
	Nr. 2	beton	4.00	Viršus Apačia 7.56	148.11
	Nr. 3	keram.	1.50	Viršus Apačia 4.37	151.50
	Nr. 4	pln.	1.50	Viršus Apačia 7.21	148.46
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-711782 Sudarė <u>K. P. Petraitis</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 1982. m. 12. mėn. 23 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)