





<u>Felkalimė</u> (Komunikacija)		<u>Kanalizacija</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (<u>12</u>) <u>105</u> KORTELE		
<u>N. Inius</u> (Miestas)		<u>Molity plautos</u> (Gatvė)		<u>41-A-3</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 metal. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		beton	0.65		156.41	Ar yra vandens?
Žemė		gr.		0.00	156.41	Ar yra dujų?
Sienos		beton				Pastabos
Dugnas		beton	1.00	4.78	151.63	
Vamzdučiai	Nr. 1	keram.	150	Viršus Apačia 4.90	151.51	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
	Nr. 2	keram.	150	Viršus Apačia 4.91	151.50	
	Nr. 3	beton	100	Viršus Apačia 4.76	151.65	Objekto Nr. ... 41-A-3 ...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>K. K.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1982 m. ... 12 ... mėn. ... 29 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrimo data)