

ITI Nr. 91

Fekal. kanal. dul. Nr. (*II*) / *11* KORTELE

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius *Prerinskio* *41-A-3*

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>12 metal.</i> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	<i>keln.</i>	<i>0.65</i>		<i>156.93</i>	Ar yra vandens?	
Žemė	<i>gr.</i>		<i>0.00</i>	<i>158.93</i>	Ar yra dujų?	
Sienos	<i>bet</i>				Pastabos	
Dugnas	<i>bet</i>	<i>1.00</i>				
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>keln.</i>	<i>100</i>	Viršus Apačia <i>4.49</i>	<i>152.44</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>41-3/11-404</i> Sudarė <i>ROD. P. Brauckis</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Mina</i> (parašas) (pavardė) 19 <i>80</i> m. <i>29</i> ... mėn. <i>30</i> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<i>oska</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia <i>4.63</i>	<i>152.30</i>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		