




ITI Nr. 91

<u>Felksė</u> (Komunikacija)		<u>Kauš. šulinys</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (24) 133		KORTELE	
<u>Nilūnis</u> (Miestas)		<u>Dzerdinskio</u> (Gatvė)		71-A-3			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS					
Vertikalinis							
							
Horizontalinis							
						9MG Korp. "A"	

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 17 metrų (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		beton	0.65		152.99	Ar yra vandens?
Žemė		grunt		3.00	152.99	Ar yra dujų?
Sienos		beton				Pastabos
Dūgnas		beton	1.0	4.48	148.51	
Vamzčiai	Nr. 1	beton	200	Viršus Apačia 461	148.58	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	beton	200	Viršus Apačia 462	148.57	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 24-3-182...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Antanas Jankauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Antanas Jankauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1980. m. rugpjūtis. 12 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)