

<u>Fekalinė kaul. šulinys</u> (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)		Nr. (1) <u>752</u> KORTELE				
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Dzeržinskio</u> (Gatvė)				
		<u>4-A-3</u> (Planšeto nomenklatūra)				
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>14 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>kelvi</u>	<u>0.65</u>		<u>153.34</u>	Ar yra vandens? <u>-</u>
Žemė		<u>gr.</u>		<u>0.00</u>	<u>153.34</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet.</u>				Pastabos
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>5.11</u>	<u>148.23</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton</u>	<u>400</u>	Viršus Apačia	<u>534</u> <u>147.95</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>beton</u>	<u>400</u>	Viršus Apačia	<u>534</u> <u>147.95</u>	
	Nr. 3	<u>beton</u>	<u>400</u>	Viršus Apačia	<u>539</u> <u>147.95</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>21.3/1782</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>1925</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Alunys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <u>80</u> m. <u>23</u> mėn. <u>18</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)