


150


Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (1) 20 KORTELĖ 41-A-3
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatūra)
1980 Nilnais Dzeržinskio
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontaliniai:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	—	—	—	—
Žemė	—	—	—	—
Sienos	beton	—	—	—
Dugnas	beton	3800 x 4900	—	152.90

Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Skersmenys mm	Atst. nuo dugno m
1	1	šiluminė	plien	200	210
	2	šiluminė	plien	200	210
	3	šiluminė	plien	200	210
	4	šiluminė	plien	150	210
2	5	šiluminė	plien	200	0.22
	6	šiluminė	plien	200	0.22
	7	šiluminė	plien	200	0.22
	8	šiluminė	plien	150	0.22

Lipynės — (medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? —

Pastabos: 1) Atstumai piūviuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) staloma

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/1782

Sudarė	<u>Plauskas</u> (pavardė)	<u>Plauskas</u> (parašas)
Patikrino	<u>Štarnovskis</u> (pavardė)	<u>Štarnovskis</u> (parašas)

1980 m. 11 mėn. 10 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)