

ITI Nr. 91

Naudentikiu kamere

Nr. (1) 189 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

N. luteus

Santariskiu

(Miestas)

(Gatvé)


Y1-A-3

(Planšetno nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikallinie



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės koptūlos (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kelni	0.65			#153.42	
Žemė		grunt		0.00		153.42	Ar yra vandens?
Sienos		bet					Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	215x1.87	2.97		150.45	Pastabos B = 153.49
Vamzdžiai	Nr. 1	kelni	300	Viršus Apačia	2.31	151.11	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	kelni	300	Viršus Apačia	2.31	151.11	
	Nr. 3	kelni	100	Viršus Apačia	2.31	151.11	Objekto Nr. 01.31.1782.
	Nr. 4	kelni	100	Viršus Apačia	2.31	151.11	Sudarė K. Petras (parašas) (pavardė)
	Nr. 5	kelni	100	Viršus Apačia	2.31	151.11	Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6	kelni	100	Viršus Apačia	2.31	151.11	1982 m. 11 mėn. 10 d.
	Nr. 7	kelni	100	Viršus Apačia	2.31	151.11	(Irenginio tyrinėjimo data)

Patikrino: P. Gufas Gus 1991. I.