

Vandentiekio kamera

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (101) 186 KORTELE

Nilnius

Santoriskų

41-A-3

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Santoriskų g-vė

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	kelin	0.65		152.08	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	grunt		0.0	152.08	Ar yra vandens?
Sienos	beton				Ar yra dujų?
Dūgnas	beton	294x210	2.57	149.51	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kelin 200	Viršus 195	150.13	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plien 300	Viršus 195	150.13	
	Nr. 3	kelin 300	Viršus 195	150.13	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Objekto Nr. 01-3/1882.
					Sudarė
					Patikrino
					1982 m. ... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)