

<u>Fekalinė</u> (Kommunikacija)	<u>kanalas</u> (Ingininio pavadinimas)	Nr. <u>(M6) 32</u> KORTELE
<u>Nilūnis</u> (Miestas)	<u>Durinė</u> (Gatvė)	<u>41-A-3</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>15 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>beton</u>	<u>0.65</u>		<u>153.23</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>grunt</u>		<u>0.00</u>	<u>53.23</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>beton</u>				Pastabos
Dūgnas		<u>beton</u>	<u>1.00</u>			
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kiam</u>	<u>200</u>	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	<u>521</u> <u>148.02</u>	
	Nr. 2	<u>kiam</u>	<u>200</u>	Viršus		Objekto Nr. <u>91-31/282..</u>
				Apačia	<u>522</u> <u>148.01</u>	
	Nr. 3	<u>kiam</u>	<u>200</u>	Viršus		Sudarė <u>1824</u> <u>1824</u>
				Apačia	<u>501</u> <u>148.78</u>	
	Nr. 4			Viršus		Patikrino <u>1824</u> <u>1824</u>
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		19 <u>80</u> m. <u>14</u> mėn <u>28</u> . d.
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		(Ingininio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		