

ITI Nr. 91

Vandentiekio

kamara

Nr. (109) 44 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Niliūnas

Santariškų

71-17-3

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... kopėjos ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	beton	0.65		152.33	Ar yra vandens? ...
Žemė	gręžti		0.50	152.33	Ar yra dujų? ...
Sienos	beton				Pastabos Patikrino P. Gylėnas (Gyven 1990. Xd.)
Dugnas	beton	2.40x2.40	2.54	149.74	
Vamzdžiai	Nr. 1	beton	200	Viršus 217 Apačia 150.16	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	beton	200	Viršus 217 Apačia 150.16	
	Nr. 3	beton	100	Viršus 210 Apačia 150.23	Objekto Nr. 02.31.132
	Nr. 4	beton	100	Viršus 210 Apačia 150.23	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė V. K. Petruškevičius (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė)
					1990 m. ... X ... mėn. 25 d. (Inginio tyrinėjimo data)