

<u>Fekalinė</u>		<u>Kanalizacija</u>		Nr. (<u>37</u>) <u>53</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		<u>41-A3</u>			
<u>Vilnius</u>		<u>Miesto planeto</u>		(Planšeto nomenklatura)			
(Miestas)		(Gatvė)					

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>10 met</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ketin.</u>	<u>0,65</u>		<u>156.58</u>	
Žemė	<u>gr.</u>		<u>0.00</u>	<u>156.58</u>	Ar yra vandens? <u>-</u>
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas	<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>4.63</u>	<u>151.95</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ketin.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>4.77</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01:31.1382</u> Sudarė <u>RPet, Petrauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>RPet</u> (parašas) (pavardė) <u>1982 m. 12. mėn. 20 d.</u> (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ketin.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>4.78</u>	
	Nr. 3			Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	