

<u>Filialinė kaul. šulinys</u> (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)		Nr. (38) 72 KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Dzerinskio</u> (Gatvė)
		11-A-3 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 9 metal (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Kelvin	0.65		153.72	
Žemė		grunt		0.00	153.72	Ar yra vandens? ...
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.00	4.24	149.48	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ku	150	Viršus Apačia 435	149.37	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 21-3/1782... Sudarė K. P. (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 1988 m. ... P. P. ... mėn. 30 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ku	150	Viršus Apačia 435	149.37	
	Nr. 3	kelvin	100	Viršus Apačia 4.21	149.51	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		