

ITI Nr. 91

Fekalinė kaul. rūl.

Nr. (106) 73^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Dzerinskio

(Miestas)

(Gatvė)



HA-3
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... Smetel ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Kelvin	0.65		153.36	
Žemė	CPment		0.00	153.36	Ar yra vandens?
Sienos	beton				Ar yra dujų?
Dūgnas	beton	1.00			Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	krone	150	Viršus Apačia 457	148.79
	Nr. 2	krone	150	Viršus Apačia 457	148.79
	Nr. 3	krone	150	Viršus Apačia 278	150.58
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-21-1282..
					Sudarė <i>K. K.</i> Petreikis (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>M. K.</i> (parašas) (pavardė)
					1980 m. ... mėn. 28 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)