

Vandentiekio kamera su hidrantu Nr. () 91 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Santariškių 71-A-4
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

MG

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>kapėčios</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ketinis	0.65		149.60		
Žemė	grunt.		0.00	149.60	Ar yra vandens?	
Sienos	betonas				Ar yra dujų?	
Dūgnas	betonas	2.30 x 2.50	2.60	147.00	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ketinis	300	Viršus 1.95 Apačia	147.65	
	Nr. 2	ketinis	300	Viršus 1.95 Apačia	147.65	
	Nr. 3	plienas	100	Viršus 1.95 Apačia	147.65	
	Nr. 4	plienas	100	Viršus 1.95 Apačia	147.65	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
					Objekto Nr. ... <u>DI-229VY</u> ...	
					Sudarė <u>KPetrus</u> <u>Petruska</u> (parašas) (pavardė)	
					Patikrino <u>Plenis</u> <u>Plepius</u> (parašas) (pavardė)	
					1970. m. <u>12</u> ... mėn. <u>18</u> d.	
					(Įrenginio tyrinėjimo data)	