

<u>Vanosen.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		kameros (Inginio pavadinimas) (Gatvė)		Nr. () <u>14</u> KORTELE <u>71-A-5</u> (Planšto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis 						
Horizontalinis 						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650	157.72	157.72	Ar yra vandens?
Žemė		bet.	245	240	155.32	Ar yra dujų?
Sienos		bet.	245	240	155.32	Paatahos
Dūgnas		bet.	245	240	155.32	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus	1.96	155.76
	Nr. 2	-11-	150	Apačia	1.96	155.76
	Nr. 3	-11-	65	Viršus	1.96	155.76
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						Objekto Nr. <u>91-21-5681</u>
Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)						Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
1986 m. ... 12 ... mėn 12 d. (Inginio tyrinėjimo data)						2 MG