

21

ITI Nr. 91^d

Vanduo.

Šulinio

Nr. (9) 52

KORTVIL

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

71-A-5

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšetinė nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRITRISIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



26 29 664.66

4 28 003 36

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Atitūdas	Lipynės .. 7
Dangtis	ket.	650			(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1500		159.55	Pastabos
Vandensiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus	60.09
	Nr. 2	-11-	150	Apačia	160.09
	Nr. 3	-11-	65	Viršus	160.09
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-3/5281.
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Petikirio [signature] (parašas) (pavardė)
					1974 m. 01. 31. mėn. ... d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)