



<u>Vand</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. (<u>113</u>) <u>87</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Inginio pavidinimas)		<u>71-A-6</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





A 229694.53 B 229695.64
y 22436.45 y 22436.97

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		A 152.27	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	250 1200	240	149.87	Pastabos B 152.29
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	300	Viršus 1.88 Apačia	150.39	
	Nr. 2	-11-	300	Viršus 1.88 Apačia	150.39	
	Nr. 3	-11-	100	Viršus 2.01 Apačia	150.26	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01/3/58.81.</u>	Sudarė <u>[Signature]</u>
Patikrino <u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
19 <u>84</u> m. ... <u>02</u> mėn. ... d.	
(Inginio tyrinėjimo data)	