

-105-

ITI Nr. 91⁸


Vanderfiekio
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

kameros
(Įrenginio pavadinimas)
Turistų
(Gatvė)


Nr. (26) 143 KORTELE
71A-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



$x_A = 24646.15$
 $y_A = 28736.12$
 $x_B = 29644.17$
 $y_B = 28738.09$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		148.66		
Žemė			0.0	148.66	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	322 x 2.08	4.19	144.51	Pastabos $H_B = 148.66$	
Vamzdžiai	Nr. 1	plienas	400	Viršus 3.33 Apačia	145.33	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plienas	400	Viršus 3.33 Apačia	145.33	
	Nr. 3	plienas	400	Viršus 3.39 Apačia	145.31	Objekto Nr.
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>KTG</u> <u>Petravskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Št. P. Gajars</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						1979. m. 12. mėn. 30. d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)