

<u>Fek. Kanalizacija</u> (Komunikacija) <u>Vilniai</u> (Miestas)	<u>Įėjimas</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Molėtų pientai</u> (Gatvė)	Nr. () <u>58</u> KORTELE <u>71-A-7</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinimo duotį m) (0.00) (1.06)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis		
Horizontalinis		

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>lyra</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		150.88	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1500	2.56	148.32	
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm.	150	Viršus		
				Apačia	2.66	148.22
	Nr. 2	- " -	150	Viršus		
				Apačia	2.66	148.22
	Nr. 3	ket.	200	Viršus		
				Apačia	2.56	148.32
	Nr. 4			Viršus		Objekto Nr. <u>95.96.03</u>
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		Sudarė <u>Valerijus N. Narickas</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		Patikrino <u>Valerijus N. Narickas</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		1995. m. <u>08</u> mėn. <u>28</u> d.
				Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)