

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.111

Vilnius
(Miestas)

Žaliųjų ežerų
(gatvė)


71-A-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA



x= 6068879.80
y= 582469.92

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės met 18
Dangtis		KET	650	—		146.84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	—		146.84	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	5.45		141.39	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	500	Viršus			Objektas: Sudarė  M. Dilba (parašas) (pavardė) Patikrinęs  V. Kumpinas (parašas) (pavardė) 2012 m. 05 mėn.10 (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	5.85	140.99	
	Nr.2	PE	500	Viršus			
				Apačia	5.85	140.99	
	Nr.3	ker.	200	Viršus			
				Apačia	5.56	141.28	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			