

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)		<u>Kanal. 50l.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>7</u>) <u>134</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Turistų</u> (Gatvė)		<u>71-A-8</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	0.65		145.34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		gr.		0.00	145.34	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.00	3.51	141.86	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia	3.61 / 141.76	
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia	3.62 / 141.75	
	Nr. 3	Ketip.	100	Viršus Apačia	3.51 / 141.86	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>25-3/2156</u>	
Sudarė	<u>K. Petruskas</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>82</u> m. <u>11</u> mėn. <u>2</u> d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	