

<u>Fekalinė</u> <u>kam. sul.</u> (Kommunikacija) (Inžiniero pavadinimas)		Nr. (28) 165 KORTELE
<u>Milnūs</u> <u>Turinto g.</u> (Miestas) (Gatvė)		<u>11-A-8</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės Montel... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		beton	065		146.79	
Žemė		grunt		0.00	146.79	Ar yra vandens?
Sienos		beton				Ar yra dujų?
Dugnas		beton	100	389	142.80	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	keram	200	Viršus Apačia	4.10	142.69
	Nr. 2	keram	200	Viršus Apačia	4.11	142.68
	Nr. 3	beton	100	Viršus Apačia	3.98	142.81
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. 91-3/2136.	
Sudarė	<u>W. J. Petruševičius</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
1980 m. 12. mėn. 16 d.	
(Inžiniero tyrinėjimo data)	