

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija) <u>Nilnūs</u> (Miestas)	<u>Koual. sul.</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Turistų.</u> (Gatvė)	Nr. (18) <u>164</u> KORTELE <u>41-A-8</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... g. metal ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kelni	0.65		146.71	
Žemė		grunt		0.00	146.71	Ar yra vandens? ...
Sienos		bet.				Ar yra dujų? ...
Dugnas		bet.	1.00	340	143.31	Pastabos ...
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus Apačia 344	143.24	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. P1312134... Sudarė <u>W. G. Petrus</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>W. G. Petrus</u> (parašas) (pavardė) 1980 m. ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	koncr.	150	Viršus Apačia 345	143.26	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		