

7

ITI Nr. 91

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>kanal. 5 ul.</u> (Inginio pavadinimas) <u>Zalųjų ežerų</u> (Gatvė)	Nr. (10) <u>71</u> KORTELE <u>71-A-8</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 12 mm (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketin.	0.65		145.63	Ar yra vandens?
Žemė		gr.		0.00	145.63	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos Papildė: M. Dilba 2012.05.10
Dūgnas		beton	1000	4.09	141.54	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	500	Viršus Apačia 4.36	141.27	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PE	500	Viršus Apačia 4.36	141.27	
	Nr. 3	keram	150	Viršus Apačia 4.09	141.54	Objekto Nr. <u>AF-31.213b..</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>KPet, Petrauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	1982 m. 11. mėn. 2. d. (Inginio tyrinėjimo data)