

<u>Varšentinickio</u> (Komunikacija)	kameros (Irenginio pavadinimas)	Nr. () <u>74</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Turistų</u> (Gatvė)	<u>71-A-B</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

(0.00)

Vertikalinis

(0.94)

Horizontalinis

(2.00)

(1.53)

(0.00)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

26.74

24.10

20.10

15.00

5

5-8 MG

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		145.84	
Žemė			0.00	145.84	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.00 x 2.00	2.73	143.11	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	ketinis	200	Viršus Apačia	2.13 143.71
	Nr. 2	ketinis	200	Viršus Apačia	2.13 143.71
	Nr. 3	ketinis	100	Viršus Apačia	2.13 143.71
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-22944</u>	
Sudarė <u>Ketm. Petrauskas</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino <u>Jonas P. Geydas</u> (parašas) (pavardė)	
1990. m. <u>12</u> mėn. <u>18</u> d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	