




11

Fekalinė Kanal. šul. Nr. (22) 83 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Žaliųjų ežerų 71-A-8
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
 ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... 11 metrų ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketin.	0.65		145.59	Ar yra vandens?
Žemė	gr.		0.00	145.59	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos Patikrinimo M. Dilba 2012.05.10
Dūgnas	bet.	1.00	3.76	141.83	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE 500	Viršus Apečia 4.14	141.45	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PE 500	Viršus Apečia 4.14	141.45	
	Nr. 3	ketin 150	Viršus Apečia 3.76	141.83	Objekto Nr. QF37.2136..
	Nr. 4		Viršus Apečia		
	Nr. 5		Viršus Apečia		Sudarė KRT Patrauskas (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apečia		
	Nr. 7		Viršus Apečia		Patikrino Aliof (parašas) (pavardė)
					1982 m. 11 ... mėn. 2 d. (Inginio tyrinėjimo data)