


10

ITI Nr. 91


<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)	<u>Kanal. sul.</u> (Inžiniero pavadinimas)	Nr. (<u>20</u>) <u>90</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Turistų</u> (Gatvė)	<u>41-A-8</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PĖŲIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





5-BMG
K-3

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ketin.	0.65		145.26	
Žemė	gr.		0.00	145.26	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	324	142.02	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ketin.	100	Viršus Apačia 332	141.94
	Nr. 2	Ketin.	150	Viršus Apačia 338	141.88
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-51.2136.
					Sudarė <u>MPet</u> <u>Petruskas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1982 m. 11. mėn. 2 d.
					(Inžiniero tyrinėjimo data)