

<u>Fek. Kanalizacija</u>		<u>Sulinys</u>		Nr. (<u>1</u>) <u>92</u>	KORTELE
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)			
<u>Vilnius</u>		<u>Suristy</u>		<u>71-A-8</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ret.	650		144,68	
Žemė				0,00	144,68	Ar yra vandens?
Sienos		Bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		Bet.	1,00	2,44	142,24	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ret.	100	Viršus Apačia	2,51	142,17
	Nr. 2	ket.	150	Viršus Apačia	2,55	142,13
	Nr. 3	Ret.	100	Viršus Apačia	2,50	142,18
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/2136 Sudarė <u>Bombklauska</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Mikoj</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. 11. mėn. 28 d. (Irenginio tyrinėjimo data)