

Fekalinės kanalizacijos šulinio

Nr. (5) 104 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Lobio

71-A-9

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		165,24	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	165,24	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	2,70	162,54	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	250	Viršus Apačia 2,66	162,58
	Nr. 2	ket.	250	Viršus Apačia 2,67	162,57
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia 1,79	163,45
	Nr. 4	PVC	100	Viršus Apačia 2,05	163,19
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3-5839..
					Sudarė [Pavardė] (Pavardė) (Pavardė)
					Patikrino [Pavardė] (Pavardė) (Pavardė)
					19.98 m. mėn. 04 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)