

<u>HF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>lobio</u> (Gatvė)	Nr. (<u>3</u>) <u>225</u> KORTELE <u>71-A-9</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁶ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		163,46	
Žemė				0.0	163,46	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1500	2,95	169,51	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast	150	Viršus Apačia	1,62 161,84	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... <u>01-3/6222</u> ... Sudarė <u>P. P. Cirkas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>96</u> m. <u>07</u> mėn. <u>30</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 1 2	plast	150	Viršus Apačia	3,10 160,36	
	Nr. 2	plast	150	Viršus Apačia	3,11 160,35	
	Nr. 3	plast	150	Viršus Apačia	3,11 160,35	
	Nr. 4	plast	150	Viršus Apačia	1,66 161,80	
	Nr. 4 ²	plast	150	Viršus Apačia	3,10 160,36	
	Nr. 7			Viršus Apačia		