

F. KANALIZACIJA

TRAIDENIO VALYMO

(Komunikacija)

Šulinio

(Inginio pavadinimas)

Nr. () 2/2^a KORTELE

VILNIS

(Miestas)

VERKIŲ

(Gatvė)

71-B-10



(Planšeto abmenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matymo duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynas
Dangtis	kot.	650		110.93	(Medžiaga, kiekis)
Siena			0.00	110.93	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	250 74.00			Pantachos
Vamzžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 1.79	109.14
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1.67	109.26
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr.
					Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					20... m.....m.....d. (Inginio tyrinėjimo data)