

ITI Nr. 91

VandentiekisRamonaNr. (1) 203

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VilniusTuristų71-B-1

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Kopė-100</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>Ret.</u>	<u>650</u>		<u>144.76</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0.0</u>	<u>144.76</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>Get.</u>				Pastabos
Dugnas		<u>Get.</u>	<u>198 x 198</u>	<u>254</u>	<u>142.72</u>	 <u>H.B. = 144.76</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Ret.</u>	<u>200</u>	Viršus <u>201</u> Apačia	<u>142.75</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>Ret.</u>	<u>200</u>	Viršus <u>201</u> Apačia	<u>142.75</u>	
	Nr. 3	<u>Ret.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>196</u> Apačia	<u>142.80</u>	Objekto Nr. <u>01-31.2136..</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>Bomblauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <u>Bliz</u> (parašas) (pavardė)
					<u>1978</u> m. ... <u>09</u> ... mėn. <u>20</u> d.	(Inginio tyrinėjimo data)