

KF
(komunikacija)

šulinys
(irnginio pavadinimas)

Nr. 93

KORTELĖ

Vilnius
(miestas)

Baublio
(gatvė)

71-B-1
(planeto nomenklatura)



8

Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 6 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650			145,70	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų? -
Sienos		g./b.					Pastabos
Dugnas		bet.	1000	2.25		143,45	
Vamzdžiai	1	PVC	250	Viršus Apačia	2.42	143,28	 J. Salkausko personalinė įmonė tel. 8 286 80075
	2	PVC	250	Viršus Apačia	2.42	143,28	
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
Objektas:							Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas) 
Patikrino J. Salkauskas (v. pavardė) (parašas)							
2003 05 (irnginio tyrinėjimo data)							