

F.KANALIZACIJA šulinys

Nr. (REK) 84 KORTELĖ

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Buivydiškių gvv. Kalvarijų

71-C-11

(Miestas) (Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

KUNIGŲ SEMINARIJA

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudes	Lipynės
Dangtis				161.09	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PLASTM.				Ar yra dujų?
Dugnas	PLASTM.	1000	3.63	157.46	Pastabos. ŠULINYS - RIE.
Vamzdžiai	Nr. 1	PLASTM.	Viršus		BAIK. GAUDYTOJAS...
			Apačia	2.53	...REK-18/3.5.....
	Nr. 2	PLASTM.	Viršus		
			Apačia	2.64	
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
Objekto Nr.			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		

B.Stankero PĮ

Objekto Nr.

Sudarė 6/2/ Dily
(parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

199.8 m. 03. mėn. 18. d.

(Inginio tyrinėjimo data)