

<u>Богонюбовоо</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>Y</u>) <u>102</u> KORTELE <u>F1-C-13</u> <u>1567</u>	
<u>Булунтос</u> (Miestas)		<u>Амелимусе</u> (Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4. <u>medžiaga</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		158.80	
Žemė			00	158.80	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.80 1.60	4.22	154.58	Pastaba B-158.78
Vamzdžiai	Nr. 1	nyz 200	Viršus 3.70 Apačia	155.10	
	Nr. 2	nyz 200	Viršus 3.78 Apačia	155.02	
	Nr. 3	nyz 150	Viršus 3.78 Apačia	155.02	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>81.3.15.20</u>
					Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1986 m. 12. mėn. 24.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)