

-8-

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		šulinio (Irenginio pavadinimas) (Gatvė)		Nr. (21) 124 KORTELE <u>71-C-1</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		170.04	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2.90	167.14	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia	3.00 167.04	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 21-31-5817. Sudarė <i>[Signature]</i> Patikrino <i>[Signature]</i> 1994 m. 12... mėn... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	-11-	150	Viršus Apačia	3.05 166.99	
	Nr. 3	-11-	150	Viršus Apačia	2.97 167.07	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		