3

ITI Nr. 91d

| | | |
|---|---|---|
| KF | šulinio | Nr. (8) 36 KORTELĖ |
| (Komunikacija) | (Įrenginio pavadinimas) | |
| Vilnius | Brašių | 71-C-1 |
| (Miestas) | (Gatvė) | (Planšeto nomenklatūra) |

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)




PRIRIŠIMO BRĖŽINYS




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ket. | 650 | | | 162,94 |
| Žemė | | | | | | |
| Sienos | | bet. | | | | |
| Dugnas | | bet. | 1500 | | 5,55 | 157,39 |
| Vamzdžiai | Nr. 1 | PE | 500 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 5,85 | 157,09 |
| | Nr. 2 | PE | 500 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 5,85 | 157,09 |
| | Nr. 3 | ket. | 200 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 4,36 | 158,58 |
| | Nr. 4 | -"- | 200 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 4,35 | 158,59 |
| | Nr. 5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynės ....14.....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastatas Požiūdis .....

M. Dilba 2002.05.10.

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 9131/5071....

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | (parašas) | (pavardė) |
| Patikrino | (parašas) | (pavardė) |

19 02 m. 01 mėn. d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

201

Sp. ITI 87