

RF

Šulinio

Nr. () 76 KORTELE

(Kommunikacija)

(Inžinierio pavadėnimas)

Vilnius

Braškių

71-C-1

(Miestas)

(Gatvė)




(Planuoto nomenklatura)

ŠULINIO TROVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangčio	bet.	650		167.66	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugna	bet.		1.66	166.00	Pastaba
Vamzdis	Nr. 1	ket. 100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker. 200	Apačia	1.48	
	Nr. 3		Viršus	1.82	
	Nr. 4		Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
					Objekto Nr. 21-3/62.34.
					Sudarė <i>Stanyš Peciura</i>
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino
					(parašas) (pavardė)
					1996 m. 10. 10. mėn. P.B.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)