

RF

šulinio

Nr. (165) 13 KORTELE

(Kommunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Braškių

71-C-2

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavimas duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		160.52	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1500	3.75	156.77	
Vamzdis	Nr. 1	ket	100	Viršus	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
				Apačia	
	Nr. 2	ker.	200	Viršus	Objekto Nr. 91-3/4192.
				Apačia	
	Nr. 3	ket	100	Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Patikrino
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	1992 m. 08.08. mėn. 8. d.
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	(Inžinierio tyrimų data)
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	