

<u>Vand.</u>		<u>kameros</u>		Nr. (<u>5</u>) <u>153</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>71-C-2</u>	
<u>Vilnius</u>		<u>Bitininkų</u>		(Planšeto nomenklatūra)	
(Miestas)		(Gatvė)			

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		162.12	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnos	bet.		239	159.73	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	200	Viršus 1.77	160.35
	Nr. 2	ket	200	Viršus 1.77	160.35
	Nr. 3	-11-	200	Viršus 1.77	160.35
	Nr. 4	-11-	200	Viršus 1.77	160.35
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>91-3/4792..</u>	Sudarė <u>Engel</u> (parašas) (pavardė)
	Patikrino <u>Reis</u> (parašas) (pavardė)
1970 m. ... 01. ... mėn. ... d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	