

Fekalinė

Šulinio

Nr. (22) 210 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Rugiu,

71-C-2

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	300		+60.26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	+60.26	Ar yra vandens?
Sienos	plast				Ar yra dujų?
Dugnas	plast	300	1.41	758.85	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast	160	Viršus Apačia 1.55	158.71
	Nr. 2	plast	160	Viršus Apačia 1.55	158.71
	Nr. 3	plast	110	Viršus Apačia 1.54	158.72
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB Inžineriniai tyrinėjimai FILIALAS "TOPOGEODEZIJA"
					Objekto Nr. 01-3/6769
					Vyresnysis geodezininkas Sudarytojas Kleopas Petrauskas
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1999 m. 11 mėn. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)