

(Komunikacija)

Vilnius

(Mostas)

Šulinio

(Irenginio pavadinimas)

Rugiv,

(Gatvô)

Nr. (4) 228 KORTELE

71-C-2




(Planšetno nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVLAI (Mažmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikale

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		ket.	315		158.14	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				2.00	158.14	Ar yra vandens?
Sienos		plast				Ar yra dujų?
Dugnas		plast	315	1.27	156.87	Pastabos
Vamzdių	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 4.43	156.71	AB Inžineriniai tyrinėjimai "FIKIALAS" "TOPOGEODEZITA" Objekto Nr. 01-3/ 6769
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 4.43	156.71	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 4.41	156.73	
	Nr. 4	PVC	110	Viršus Apačia 4.41	156.73	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarytas: Kleopas Petrauskas						Patikrinęs: (parašas) (parašas)
2000 m. 05 mėn. 21 d. (Ireaginio tyrinėjimo data)						