

ITI Nr. 91^dF. KANALIZACIJA
(Komunikacija)Šulinio
(Inginio pavadinimas)



Nr. () 81 KORTELĖ

VILNIUS
(Miestas)JARUZALĖS
(Gatvė)71-C-3
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		151.49	Ar yra vandens?
Siena			0.00	151.49	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Paatobos
Dugnas	bet.	1.00	1.20	150.29	
Vandens	Nr. 1	pvc	110	Viršus Apačia 1.20	150.29
	Nr. 2	pvc	160	Viršus Apačia 1.20	150.29
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. 01-2-1158.7...
Sudarė					H. MISIUKAS (parašas) (pavardė)
Patikrino					H. JAKUBKUS (parašas) (pavardė)
2004 m. ... 03 ... mėn. 01 d.					(Inginio tyrinėjimo data)