




<u>RF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Kviečių</u> (Gatvė)	Nr. <u>(4) 109</u> KORTELE <u>71-C-5</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matavys duoti m)		PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		168.16	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1500	250	165.66	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	2.63 165.53	
	Nr. 2	-11-	150	Viršus Apačia	2.70 165.46	
	Nr. 3	-11-	150	Viršus Apačia	2.68 165.48	
	Nr. 4	ket	100	Viršus Apačia	1.28 166.88	
	Nr. 5	-11-	100	Viršus Apačia	1.28 166.88	
	Nr. 6	-11-	100	Viršus Apačia	2.28 165.88	
	Nr. 7	-11-	100	Viršus Apačia	2.28 165.88	
	Nr. 8	-11-	100	Viršus Apačia	2.28 165.88	
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>91-5/4384</u>
						Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						1990 m. <u>04</u> mėn. <u>28</u> d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)