



Buit. ir ūk. nuotekos
(Komunikacija)
Riebalų skirtuvas
(įrenginio pavadinimas)
Vilnius Jeruzalės
(Miestas) (Gatvė)

Nr.() 128A KORTELĖ

76/33-0169, 71-C-6
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės — (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	700			154.40	Ar yra vandens —	
Žemė		Asfaltas		0.00		154.40	Ar yra dujų —	
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6067865.44; Y = 582051.99	
Dugnas		Plastm.	1200	2.27		152.13	LAS07 aukščių sist	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus			UAB "Kerista"	
				Apačia		153.37		
	Nr. 2	PVC	110	Viršus			Objekto nr. 2017-12	
				Apačia		153.32		
	Nr. 3			Viršus			Sudarė	T. Vaičiulis
				Apačia				Pavardė
	Nr. 4			Viršus			Patikrino	T. Vaičiulis
				Apačia				Pavardė
	Nr. 5			Viršus			2017-08-04	
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				