

Buit. ir ūk. nuotekos
(Komunikacija)

Riebalų skirtuvas
(įrenginio pavadinimas)



Vilnius (Miestas) Jeruzalės (Gatvė)

Nr.() 130A KORTELE

76/33-0169, 71-C-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Alitudės	Lipynės 1, metal. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _ Ar yra dujų _ Pastabos X = 6067862.06; Y = 582050.88 LAS07 aukščių sist
Dangtis		Ketus	700			154.41	
Žemė		Asfaltas		0.00		154.41	
Sienos		Betonas					
Dugnas		Betonas	1500	2.78		151.63	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus			UAB "Kerista"
				Apačia		1.08	
	Nr. 2	PVC	110	Viršus			
				Apačia		1.13	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr. 2017-12
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė T. Vaičiulis
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas Pavardė
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino T. Vaičiulis
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2017-08-04
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			