



Fekalinės k. Sulinio Nr. (62) 230 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Ateities 71-c-6
(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoji m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	kelin	650		154.25	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	154.25	Ar yra vandens?
Sienos	beton				Ar yra dujų?
Dugnas	beton	1500			Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast	200	Viršus Apatis 2.41	151.84
	Nr. 2	plast	200	Viršus Apatis 2.42	151.83
	Nr. 3			Viršus Apatis	
	Nr. 4			Viršus Apatis	
	Nr. 5			Viršus Apatis	
	Nr. 6			Viršus Apatis	
	Nr. 7			Viršus Apatis	

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

.....

.....

AB inžinieriniai tyrimai
FILIALAS
"TOPOGEODEZIJA"
Objekto Nr. 01-3/ 6769

Vyresnysis geodezininkas
Suda **Kleopas Petrauskas**

Patikrino (parašas) (pavardė)

1999 m. 12 mėn. d.
(Inginio tyrinėjimo data)