




Fekalinis K. šulinio Nr. () 339 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Puigiu, 71-C-6
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m) PRIRISIMO BRŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	bet.	315		155.58	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	155.58	Ar yra vandens?
Sienos	plast.				Ar yra dujų?
Dugnas	plast.	315	4.22	154.36	Pantabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	160	Viršus Apačia 1.42	154.16
	Nr. 2	plast.	160	Viršus Apačia 1.42	154.16
	Nr. 3	plast.	110	Viršus Apačia 1.40	154.18
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AR inžineriniai tyrinėjimai "FILIALAS "TOPOGEODEZITA" Objekto Nr. 01-3/6769 Vyrinys geodezininkas Sudas Kleopas Petrauskas Patikrino (parašas) (pavardė) 2000 m. 04 mėn. 30 d. (Inginio tyrinėjimo data)