




Fekalini k. Sulinyo Nr. (2) 40 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Paigiv, 71-C-6
(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matymo duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		Ketin	315		155.34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	155.34	Ar yra vandens?
Sienos		plast.				Ar yra dujų?
Dugnas		plast.	315	1.	154.23	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	160	Viršus		
				Apačia	131.	154.03
	Nr. 2	plast.	160	Viršus		154.03
				Apačia	131.	154.03
	Nr. 3	plast.	110	Viršus		154.04
				Apačia	130	154.04
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

.....

.....

AB Inžineriniai tyrinėjimai

FILIALAS

"TOPOGEODEZINIA"

Objekto Nr. 01-3/6769

Vyresnysis geodezininkas

Sudarytojas

Kleopas Petrauskas

Patikrinęs

peržiūrėjęs

2000 m. 04 mėn. 30 d.

(Inginio tyrinėjimo data)